

あわら・越前軌道スラブ



所管支店	中部支店
工事名	北陸新幹線、あわら・越前間軌道スラブ製作運搬
発注者名	独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 大阪支社
担当者	現場代理人：後藤 剣也 監理技術者：篠崎 正明 担当：林 大樹
工事場所	福井県あわら市、坂井市、福井市、鯖江市及び越前市地内
工場概要	住所：福井県三方郡美浜町久々子41 敷地面積：全体面積 14,180 (㎡) 製作工場面積：2,336 (㎡) 別途：鉄筋組立場 496 (㎡)
工事概要	工期：平成31年1月25日～令和4年1月24日 PRC軌道スラブ・RC軌道スラブ：計16,535枚 製作・運搬 タイプレート取り付け

<製作位置図>



工場位置図の近くには「三方五湖」があります！

本工事は、北陸新幹線、高崎起点 396km719m～437km472m（軌道延長 40,753m）間における軌道スラブです。安部日鋼、富士ピー・エスJVで受注をしています。現在土木工事の関係で、出荷ができず、工期が6ヶ月ほどのびる見込みがあります。

【工事の進捗状況】 2021年3月19日現在
製作 10,834枚/16,535枚 進捗65.5%
出荷 3,924枚/16,535枚 進捗23.7%
全体進捗 **62.6%**

<工場全景>



<当日の作業内容>

軌道スラブ製作
36枚

スラブ横持運搬
24枚

スラブ出荷運搬
40枚

結果報告

＜現場事務所の様子＞

◎新型コロナウイルス対策

事務所に入ってすぐ、コロナに対する掲示物があり、靴箱の上に消毒用のアルコールが設置されていました。他のものに触る前に、すぐに消毒ができるので、とても良いです☆
 コロナに関する問い合わせもひと目でわかるようになっていたので、すぐに連絡もでき、万が一のときも慌てずに対応ができそうです！

Good!



◎デスクまわり



事務所の机はきれいに整頓されており、スムーズに仕事ができそうです♪
 仕事が捗るかも…？！



◎救急箱



救急箱も見やすい位置に設置されていました。使用期限もバッチリです！

◎トイレ

男子トイレ・女子トイレともに、掃除がいき届いてとても清潔でした☆



男子トイレ



女子トイレ



ですが…

× 設置場所に表示がなかったの
 で、ひと目で“ここに救急箱
 がある！”とわかるような表示を
 お願いします。


ですが…

× 緊急連絡先にはもういらっしやらない方
 の連絡先が記され、今いらっしやる方の連
 絡先が記されていないので、最新版に
 更新をお願いします。

× 喫煙所はあるのに、消火
 器・火元責任者の表示がな
 かったの、設置をお願い
 します。



◎掲示物



海岸近くならではの津波ハ
 ザードマップも、緊急連絡
 表も掲示されていました。

<現場および現場周辺の様子>



× 玉掛ワイヤーの点検はされていましたが、点検色のテープが貼っていないものや、貼る位置が間違っているものが多くあったので、注意してください！



× 立入禁止場所にコーンが配置されていましたが、資材用の黄色コーンが使用されていたので、統一するようにお願いします。



× 材料置場は材料がかためて置かれていて、一見きれいに整頓されていましたが、材料の中に雨水が入っている等、管理が不十分だったので、改善をお願いします。

× 工場内の掲示板にかけてある時計が1時間以上ずれていたため、正しい時間になおしておきましょう！



◎ 工場のいたる場所に消火器が設置されていて、万が一の際に備えられていました。使用期限もバッチリです！




ですが...

× モルタル等がかかり汚れが目立ちます。使用期限を見るのにも時間がかかったため、正しい管理をするためにも、消火器をきれいに保つとさらに良いと思います！

× 足場にベストが掛けられていたので、別の場所に保管するようにお願いします。





◎ 薬剤保管庫には鍵をかけしっかりと施錠し、安全に保管されていて良かったです♪ リスクアセスメントもきちんと実施されていました。



◎ コテ置き場や腰ベルト置き場が設けてあり、道具が散らばることなく整理され、とてもスッキリしていました♪



◎ 廃ダンボール置き場が設けてありとても良かったです。置き方も丁寧で、きれいに整頓されていました！



◎ 休憩所は、禁煙用と喫煙用と2つあり、しっかりと分煙されていました。消火器も設置され、火元責任者も専任されていました。




ですが…

× 禁煙の部屋に火元責任者の表示がありました。喫煙の部屋にはなかったので、きちんと表示をお願いします。



× 鉄筋組立場では、通路が細く入りくんでいるのに加え、木片や結束線が地面に散らばっていました。安全に作業ができるよう、作業場のレイアウトから見直してみると良いかもしれません。





◎ トイレは男女別々で設けてあり、清潔に保たれていました！



ですが…

× 男子トイレと並列に置かれており隔たりもないので、仕切りをつけたり場所を変えるなどするとより良くなると思います！



暖かい日と寒い日の寒暖差がある日々が続いていますが、健康に気をつけ、今後も無事故無災害でご安全に☆

<パトロール状況>



<今回のパトロールメンバー> 横山・平田・清水

以上、FLOWERSからの報告でした。