

○安全衛生パトロール点検結果報告書○

平成29年2月28日(火)実施

ABEせーふてい

FLOWERS

伊南バイパス4号橋

所管支店 中部支店

工 事 名 ▼平成28年度 153号伊南バイパス4号橋中田切PC上部工事

工事場所 長野県上伊那郡飯島町田切~駒ヶ根市赤穂

構造形式:3径間連続PCラーメン箱桁 橋長:269.600m 全幅:12.898m 有効幅員:12.000

平面線形:R=7.500m~R=∞x~R=2.500m 支間長:69.308m+129.716m+68.926m

縦断勾配: ∠3.5% 横断勾配: 2.0% >

<現場位置図>



国道153号伊南バイパスは、現道 153号の線形改良、駒ヶ根市や飯 島町の交通渋滞の緩和、そして新た な市街地形成を担う骨格道路として 計画された道路です。

本工事は平成29年1月中旬から本格的に開始し、2月末時点での工事 進捗率は0.8%、完工は平成30年 7月を予定しています。

快適な将来の交通環境を目指して、 安全第一で施工を進めています。

<現在の状況>



【当日の作業内容】

- *P15脚頭部足場解体
- *P15柱頭部ブラケット架設
- *事務所 喫煙所組立



結果報告

〈現場事務所周辺の様子〉



男性トイレの奥に女性用トイレが 設置されていました☆

フェンスで遮る配慮がされていて良かったのですが、 かえって入口が分かりづらくなっていたので 入り方を明確にできるといいですね。



便座除菌クリーナーもあり 清潔に使用できます







中を覗くと『バイオ水洗トイレ』の文字が!

通常、水洗トイレは浄化槽や下水道により 汚水処理のあと、海や川へ放流されますが、

このトイレは、その場で微生物により汚水を 処理し、処理水を循環することで機能しています。

水洗なのに水道代がかからず、 外部に排水しないため環境の保全にもなります☆



より女性が使いやすくなるよう、 トイレの正面に目隠しを設けるといいですね。







ゴミ捨て場の一部から ゴミが溢れかえっていました。 隣の敷地にゴミが落ちる可能性もあるので 飛散防止対策をとりましょう! 分別はしっかりできていました☆

〈現場事務所および休憩所の様子〉



事務所は整理整頓が行き届いており、 仕事のしやすい環境が整っていました!


救急箱も目につきやすい場所に置かれており、 誰でもすぐに使うことができる状態となっています。

緊急連絡体制やその他表示もバッチリです!



休憩所も広々としていて乱れた様子がありませんでした。

ただ、室内に誰もいない状態でストーブが点いていました。 火事の要因となり得るので気を付けましょう!



現場入り口の様子です。

工事の概要が図や写真でわかりやすく Note: The state of the

説明されています!



色鮮やかな花が飾られていて 現場が明るく見えます♪

他にも周辺住民の方々に向けて、 工事の進捗を載せたチラシを作成して配布するなど、 コミュニケーションを大事にされていることがわかりました。




續國 株式会社 安部日鍋工業 TEI





赤緑青の三色のカラーコーンを 使い分けて活用する現場が多い中、 この作業場では『重機作業範囲用』 として黄色のカラーコーンが追加さ れ用いられていました。 新しい試みでとても良いですね!





様々な災害事例の掲示物が並んでいました。 危機管理が高まる意識づくりがなされていま



足場にコンクリート片が落ちていました。 小さなものでも高所から落ちたら危険です。 清掃はこまめに行うといいですね。



〈パトロールの様子〉







〈今回のパトロールメンバー〉 岡田・横山



昇降階段を一番上まで登るのは大変でしたが、 豊かな自然の景色に囲まれて気持ちよかったです。

まだまだ始まったばかりの現場です。 これからも引き続き安全第一で頑張ってください! 以上、FLOWERSからの報告でした。