

雲岡配水池



所管支店	大阪支店
工事名	雲岡配水池更新工事
工事場所	香川県観音寺市豊浜町和田地内
工事概要	<p>工期：平成28年9月26日～平成29年9月29日</p> <p>構造形式：円筒形プレストレストコンクリートタンク</p> <p>有効容量 $V_e=800\text{m}^3$、内径 $D=13.2\text{m}$、有効水深 $H_e=6.0\text{m}$</p>

<現場位置図>



今回の現場「雲岡配水池」は、観音寺市上下水道部発注の水道用配水池です。

配水池は、水道水の安定供給のために一時的に水を貯めておくものですが、今回、既設配水池の老朽化に伴う撤去と新しい配水池築造のため工事を行いました！

パトロール時点でタンク本体は完成しており、当日は場内整備を行っていました。

<現場全景>



<当日の作業内容>

- ・場内整備工事（路盤工、進入路補修）

結果報告


<現場事務所の様子>



エアコンが設置されていました！
また見やすい場所に熱中症予防のポスターが
掲示されていて、とても良いです！



救急箱は設置されていましたが、
誰でも使えるように設置場所を
わかりやすく明示してください！



いつ来客があってもいいように
デスクの上を綺麗にしましょう！
綺麗にしているととても気持ちよく
スムーズに仕事を行うことができますよ。



現場事務所・休憩室ともに消火器の設置はされていましたが
「火元責任者」の明示をして下さい！

<現場および現場周辺の様子>

安全掲示板はとても見やすく設置されていました。



女性用トイレの設置はありませんでしたが、綺麗に掃除されていました！
現場事務所のトイレには石鹸も設置されていたので、現場にも設置すると、なお良いですね★



トイレにも熱中症防止ポスターが掲示されていました。
事務所だけでなく、作業中にも再度意識することができるのでとても良いですね！！



完工間近ということで材料や道具は少なくスッキリしていました！
残りの材料もコーンを設置ししっかり整理整頓されていました。



「立入禁止」「一時停止」「工事中」の看板は見やすい位置に設置されていました！
たくさん看板を設置することで
周辺住民の方への注意喚起になりますね。



現場の目の前の側溝が分かりづらいので
事故防止のために全面にバリケードが設置されていました！
安全に作業を行うことができるのでとても良いですね！

<パトロール状況>



タンクが完成していたこともあり
上に登ることができました。



ドローンで撮影しています。→
↓



<今回のパトロールメンバー>

左から 井関、三輪、玉置、柳原、河合

今回、大阪支店管轄の現場は3箇所目でしたが、
四国の現場は初めてのパトロールとなりました。

完工間近ということで、現場は綺麗に片付けられていました！
完工まで事故のないよう、気をつけて作業を行って下さい。



観音寺市役所の方とお話する機会を設けて頂きました。
ありがとうございました！！

以上、FLOWERSからの報告でした。