

第2南調整池修繕工事



所管支店	東京支店
工事名	浄修第10号 第2南部調整池（1号池）修繕工事
工事場所	千葉県木更津市矢那字天神前3735-1
工事概要	工期：平成29年9月19日～平成31年1月15日

RC配水池、内面防水8,964m²
 工事内容：池内面修繕工（既存塗膜除去・断面修復・防水防食塗装等）、付帯設備工（排水弁開閉台修繕等）
 仮設工（足場工、送風機設置）

<現場位置図>



<現場全景>



<当日の作業内容>

- 池内基礎底版の
- ★面取り形成
- ★断面修復工

浄修第10号 第2南部調整池（1号池）修繕工事では、池内面修繕工、付帯設備修繕工、仮設工を施工中です。

平成30年6月14日時点で、進捗

結果報告

<現場事務所の様子>

♡現場事務所内

事務所内は整理整頓されていてとても綺麗にされていました。



♡救急箱

事務所入口にすぐ救急箱、消火器が設置してありました。



♡現場事務所内

事務所内は整理整頓されていてとても綺麗にされていました。



♡喫煙所・火元責任者

見えやすいところに設置、掲示されていました。



<現場および現場周辺の様子>



♡事務所周辺は、現場代理人の毛利さんが自主的に草刈りをされて芝がスッキリしていました★

！発電機の横に燃料タンク
もし、火がついた場合とても危険なので、離れた場所に置いた方がいいですね。



♡トイレ

プランターにお花も植えてあり、殺虫剤がおいてありました。清潔に使用されていました。

<パトロール状況>

タンク入り口



♥送風機の筒先が天井から降ろされていて、作業中外気を取込み、空気の入れ替えがされていました。池内は涼しく快適でした。

♥材料置き場にたくさんのポリマーセメントモルタルや資材は、順番に使用しやすいように積み上げて綺麗に並べてありました。作業効率が良いと感じ





♥施工場所、注意看板も見やすいで



♥機械工具類は必要なものだけを持ち込んでいる為、池内は不要物が無く動線がしっかり確保されていました。



♥転倒防止装置がしっかり固定されているのでグラグラする危険はありません。



♥熱中症対策もしっかりされていました。



今回もとても綺麗な現場でした。

梅雨の時期に入りこれから暑い夏がきますが、熱中症に気をつけてください。

お忙しい中ありがとうございました。

<今回のパトロールメンバー>
辻

以上、FLOWERSからの報告でした。