

○安全衛生パトロール点検結果報告書○

平成30年9月5日(水)実施

ABEせーふてい

FLOWERS

小牧小杉跨道橋

所管支店	中部支店
工事名	平成29年度北勢BP小牧小杉跨道橋PC上部工事
発注者名	中部地方整備局 北勢国道事務所
工事場所	三重県四日市市山之一色町地先
工事概要	工期:平成30年3月27日~平成31年2月28日

PC2径間連続ラーメン中空床版橋

橋長:39.5m 支間長:16.2m+21.9m 有効幅員:8.0m

<現場位置図>



北勢バイパスを跨ぐ橋を建設しています。跨道橋完成後に地下を掘り、道が繋がります!

小牧小杉跨道橋は完全週休2日を 実施している現場です。

体みが確保されることでしっかり 休養でき、より安全に工事を行う ことができています!!

作業進捗率は 9月4日時点で85%です!

<現場全景>



<当日の作業内容>

- 地覆壁高欄型枠組立、
 - 鋼製排水設置
- 橋台部型枠組立
- 剥落防止工

結果報告

<現場事務所の様子>



現場事務所は整理整頓されており、 安全関連の掲示物も綺麗に表示されていました。

『緊急連絡体制図』が更新されていなかったので 最新の情報に更新してください!





お弁当箱をクリアケースに 保管していました! 『アリ対策』だそうです。 こういった一工夫が 衛生管理に繋がりますね♪



した。 場所を明示するとより良いですよ!

また、休憩室にも救急箱の設置をお 願いします!



事務所入口に喫煙場所が設置されていました!

しかし、現場事務所内および周辺箇所に 消火器の設置がありませんでした!

必ず、いざという時にすぐ使えるところに 設置してください!

<現場および現場周辺の様子>






休憩所もキレイに清掃されています! 分煙もバッチリです。

また、熱中症対策に熱中飴やウォーターサーバーが設置されていました!

日頃から意識して熱中症対策を行うことができますね。



一息つく場所が綺麗だと、より疲れも癒えますね。





休憩所・喫煙所がとても綺麗でした! 次の人のことを考えての心がけは素晴らしいです!







女性用のトイレは男性用と離して設置されていました! また、男性が間違えて使用しないように 『男性立入禁止』の張り紙もされていました! わかりやすくてとても良いですね!

『緊急資材置場』も しっかり明示されています!







資材置場も整理整頓されていました。 これなら誰でも使いやすいですね!






今月は9月(緑)です。 点検を行い、テープを貼り替えてください! また、月初には必ず点検色の表示を変更してください。









橋面(作業場)も資材置場になっている箇所には カラーコーンを設置するとより良いですよ!

現場には格納箱に入った 消火器が設置されていました。 火元取扱責任者や使用期限が しっかり明示されています!





木材が飛び出ています! 通路が広く確保されていますが テープをつけるなど注意喚起をすると より安全に作業を行うことができますよ!



<パトロール状況>







台風一過ということで、とても天気に恵まれて パトロールを実施することができました。 お忙しい中対応頂き、ありがとうございました! 工期が2月末までということですので完工まで 『ご安全に』

<今回のパトロールメンバー> 横山・不破・柳原

以上、FLOWERSからの報告でした。