

鳴海3号配水池



所管支店	中部支店
工事名	鳴海配水場3号配水池耐震補強工事
発注者名	名古屋市上下水道局
工事場所	愛知県名古屋市緑区桃山4-905
工事概要	工期：平成28年12月12日～平成31年6月10日

- 配水池耐震補強工事（底版部・頂板部にせん断補強筋）
- ポンプスペース築造工
- 場内配管布設工（φ1200～φ300）
- 不断水栓設置工（φ1200）
- 機械設備（開閉台の整備調整）
- 電気設備（既設電線撤去）

<現場位置図>



鳴海配水場は名古屋市上下水道局の給水施設です。浄水場でつくられた水道水がここに送られ、緑区周辺のご家庭などへ給水されます。「鳴海3号配水池」の現場では、その配水場の耐震補強工事を行っています。

9月28日時点での進捗率は46.1%で、工期が半年程延びる見通しです。

<現場全景>



<当日の作業内容>

- 耐震補強工
- 炭素繊維シート貼付け

結果報告


＜休憩所・倉庫の様子＞



休憩所と倉庫に消火器が設置されていました。
火元責任者の表示もバッチリです。

表示を見つけてすぐに救急箱の場所を把握することができました。

ただ、前に物が置いてあると隠れてしまい取り出しづらくもなるので、使う人のことを考えて整理できるといいですね。




休憩所と喫煙室がそれぞれ用意されており、分煙の徹底ができていました！

<現場および現場周辺の様子>



ゴミ捨て場では飛散防止のネットがきちんとかけられていました。現場は住宅地と隣接しているのこれからも続けて配慮していきましょう！

地下の配水池に入る際は名前が記載されたプレートを裏返して中に入っている人数を管理をしています。広く暗い地下での作業なので、安全管理する上で重要な役割を果たしています！



作業場の明るさは充分足りていたのですが、全体的に通路内の暗さが気になりました。足元のコードの配線も多くあったので、転倒防止のためにも照明設備を整えましょう。



道具が放置されていました。周りに作業員がいない状態でこのまま置いてあると、片付けができていない印象を受けます。使っていないものは整理して、見栄えの良い現場にしていきましょう！



電源コードリールや使用していないスズラン灯などが乱雑に置かれていました。また、別の場所では水溜りにスズラン灯が設置されていました。漏電・感電の危険性があるので、水を使用する場所での電気配線を見直してください。

頭上注意の表示がありました。注意色のテープも貼られていて意識が向きます！



<パトロール状況>



以上、FLOWERSメンバー横山からの報告でした。