○安全衛生パトロール点検結果報告書○

平30年11月28日（水）実施

波川高架橋第２

ABEせーふてぃ FLOWERS

所管支店	大阪支店
工事名	平成３０年度　波川高架橋上部第２工事
発注者名	国土交通省　四国地方整備局　土佐国道事務所
工事場所	高知県吾川郡いの町波川
工事概要	工期：平成３０年５月２５日～平成３１年２月２８日

プレテンション方式PC５径間連結T桁橋（内P4-A2の3径間）　橋長：63.900m

支間長：3@20.400m　桁高：1.120m　有効幅員：12.440m～13.862m　斜角：90°00′00″

荷重：B活荷重　横断勾配：5.000%　縦断勾配：3.950%

＜現場位置図＞



今回のパトロール現場は、
国土交通省　四国地方整備局
土佐国道事務所発注の
波川高架橋第2工事です。

本工事は延長9．8kmの一般国道
33号　高知西バイパスで、
H32開通公表区間　鎌田IC～波川1．5kmの一部です。

工事位置の近くには一級河川仁淀川が流れ、その清流は「仁淀ブルー」と呼ばれ自然の美しい場所に
あります。

＜現場全景＞

＜当日の作業内容＞

〇鉄筋型枠PC組立

結果報告

＜現場事務所の様子＞



☆事務所はきれいに整理整頓されていました。
書類関係もわかりやすく収納されています。

事故・災害時の情報伝達系統図などがわかりやすく
掲示されていました。

救急箱は
誰が見てもひと目でわかるように
表示されています。

「火元責任者」の表示もしっかり
確認できます。

ミネラルウォーターが
備蓄されています!

＜現場および現場周辺の様子＞

• 現場入口

わかりやすい図で地域の皆様に説明しています。
このイラストもとても可愛くて親しみやすいですね！

• 喫煙コーナー

喫煙コーナーはわかりやすい掲示と消化器の設置、緊急時に担架として使えるベンチが設置されていました。

• 現場休憩所

休憩所はとてもきれいに整理整頓されており
ゴミもしっかり分別されています！

• 安全掲示板

安全掲示板はとても見やすいです。
作業安全服装確認のため、鏡が設置されいました。

・現場トイレ

☆トイレは男女離れており、目隠しの配慮もあり、とても衛生的でした。
女子トイレには鏡や植物などもあり、ほっとひと息できる空間になっていました。

・現場の様子

現場内は、安全通路が確保され、
至るところでわかりやすく
注意喚起の表示がされていました。





産業廃棄物はきちんと分別され
表示もわかりやすかったです。

ネットを被せてゴミが飛ばないように対策をとっているのも
いいですね☆

倉庫の資機材はきちんと整理整頓されていました。

靴底をきれいにするためにブラシ等も設置されていました。
現場をきれいに保つための心配りがなされていますね！

桁間の隙間が大きいため、移動する際、
誤って足を踏み外すおそれがあります。
足だけでも重大な怪我に繋がる恐れが
あるので、対策をとってください。

A2昇降足場のぼり部分の段差が
大きいのでステップ等を取り付けて
ください。

これから暗くなるのが早いので
人感センサー付きのライトなどを
設置するのもいいですね！

<パトロール状況>

＊土佐国道事務所 高知西建設監督官詰所にて結果報告

パトロール当日はあいにくの雨でしたが
無事に終えることができました。

パトロール終了後、土佐国道事務所　高知西建設監督官詰所
にてパトロールの報告と、ABE FLOWERSの活動について
お話をさせていただきました。
貴重なお時間をいただき、ありがとうございました。

これから寒い季節が参りますが、今まで以上に体調管理にも
気をつけて、無事故無災害で完工を迎えてください。

ご安全に！

<今回のパトロールメンバー>
志水・井関・不破・柳原

以上、FLOWERSからの報告でした。