

あわら・越前軌道スラブ



所管支店	中部支店
工事名	北陸新幹線、あわら・越前間軌道スラブ製作運搬
発注者名	独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 大阪支社
担当者	現場代理人：後藤 剣也 監理技術者：篠崎 正明
工事場所	福井県あわら市、坂井市、福井市、鯖江市及び越前市地内
工場概要	住所：福井県三方郡美浜町久々子41 敷地面積：全体面積 14,180(m ²) 製作工場面積：2,336(m ²) 別途：鉄筋組立場 496(m ²)
工事概要	工期：平成31年1月25日～令和4年1月24日 PRC軌道スラブ・RC軌道スラブ：計16,551枚 製作・運搬 タイプレート取付け

<製作工場位置図>



本工事は、北陸新幹線、高崎起点396km719m～437km472m(軌道延長40,753m)間における軌道スラブ製作運搬工事です。

安部日鋼・富士ピー・エスJVで受注をしています。

福井県の株カモコンの敷地内工場で建屋増築工事と平行して軌道スラブを製作中です。

【工事の進捗状況】

製作 509枚/16,551枚 進捗3.1%

出荷 0枚/16,551枚 進捗0%

(2019年12月10日時点)

<製作全景>



結果報告

＜工場の様子＞



安全掲示板は休憩所前に見栄え良く掲示されていました。




足場上には注意喚起の表示がされています。

機材や資材が置かれて通路が狭くなっていました。足を引っかけて転倒してしまう可能性もあるので、使わないものは片付けて、通路を確保しましょう。



ベストが掛かっていたので、無線を使用しない場合は別の場所で保管しましょう。






人の通行があるところでPC鋼材が剥き出しになっていました。衣類などを引っ掛けないように保護キャップをつけて対策が取れるといいですね。



安全掲示板だけでなくワイヤー置場にも今月の点検色の表示があるとより明確でわかりやすくなりますよ。



手すりに衣類が掛けていました。放置したままだと見栄えが悪いので日頃から意識できるといいですね。




消火器・火元責任者の表示がしっかりと確認できました。



別の場所の消火器にはモルタルがかり、広い範囲で汚れていました。
また、周囲が物で溢れており乱雑な印象を受けます。
倉庫などを設置すると整理整頓もしやすくなると思います。

ゴミも溜め込まず随時処分していきましょう。

化学物質の保管及び
リスクアセスメントを
実施して下さい。



工場内の床に水が溜まっている場所が多くみられました。

冬季ですと凍結により滑る危険性が高まりますので、転倒防止のためにも環境を改善しましょう。

また、水溜り付近に電源プラグの延長コードがあったので、こちらも漏電にご注意ください。



鉄筋組立場のテント内が薄暗いので、明るさを保つことができるよう照度を上げましょう。



休憩所と喫煙所が併用されていました。喫煙所であればしっかりと入り口に表示をし、分煙を徹底しましょう。

女性の作業員の方も従事している現場なので、男性用トイレとは離れた場所に女性用トイレが設置されていました。

ただし、作業場から遠く目隠し等もないので、設置場所についてもう少し工夫ができると、女性にとってより利用しやすい環境になると思いますよ。




救急箱の設置を確認できました。中身も新しいもので揃えられています。

ヘルメットに血液型等の情報も記載しましょう！



<パトロール状況>



<今回のパトロールメンバー>
岡田・横山

以上、FLOWERSからの報告でした。