

大樋橋拡幅その2




所管支店	大阪支店		
工事名	国道2号大樋橋拡幅PC上部その2工事		
発注者名	国土交通省中国地方整備局岡山国道事務所		
担当者	現場代理人：今井直喜	監理技術者：清川努	担当：皆吉亮佑
工事場所	岡山県岡山市南区古新田地内		

工事概要	工期：平成30年12月18日～令和2年3月31日 構造形式等：3径間ポストテンション方式PC単純ハルプT桁橋 桁長30.0m 桁14本 B活荷重 斜角74° 36' 03"		
------	--	--	--

多くの桃太郎伝説が残る岡山市。中心部の渋滞緩和を図るとともに、岡山港や岡山空港などを結ぶことで広域交通・物流面での機能向上を期待して「岡山環状道路」整備が進められています。

大樋橋拡幅その2工事は、その整備のうち、国道2号大樋橋西詰交差点の立体化に向けた拡幅工事です。



<現場位置図>



<現場全景>



- <当日の作業>
- 床版・横組工
 - ・横桁・間詰め型枠組立・鉄筋組立
 - ・吊り足場組立
 - 下部工
 - ・鉄筋探査・超音波パルス試験

結果報告

＜現場事務所の様子＞



鉢植えが飾られていました。手入れが大変だと思いましたが、水がいないお花(造花)だそうです！

バリケードのカエルも可愛くて景観美化に努められていて良いですね☆




喫煙所が設けられていて分煙化されていましたが、事務所のすぐ側のため、風向きにより煙が流れてきてしまって残念でした。完全分煙化を目指せるとより良いですね。

火元責任者の掲示、消火器も2箇所設置されていたので、いざという時に安心ですね☆



ゴミが置かれたままになっていました。片付けの徹底！お願いします。



工期分のカレンダーが掲示されていて全体の工程を把握しやすいですね☆

救急箱も見えやすく取りやすい場所に置かれていたので、いざという時に安心ですね☆



事務所内は机の上も書庫もきれいに整理整頓されていて仕事をしやすそうでした。見習いたいと思います☆

掲示物の一部不足がありましたので指摘をした所、すぐに対応をされていました。今後とも最新の掲示物にご注意を！



郵便ポスト設置場所のハンプがはみ出してむきだしの状態だったので保護キャップなどで保護できると安心ですね。

〈倉庫の様子〉



倉庫入口に注意喚起の
貼紙がありました。
現場従事されている方の
言語で書かれているので
わかりやすいですね☆

倉庫内部もきれいに
整理整頓されていました。
保管場所にプレートが
つけられていて
わかりやすくして良いですね☆

プレートにも外国語表記があると
なお良いですね。



〈女子トイレの様子〉




とてもきれいで清潔感あふれる
トイレでした。
便座カバーもつけられていて
冬でも座り心地が良いです☆



臭い対策もばっちりです。
このピンク色のトイレトーパーも
香り付きでした。
女性のことをよく考えて下さっています。



打合せ室の隣に
設置されていて
入り口が開放的
なので、目隠しに
なるようなもの
があれば
良いですね



鏡が付けられているので、身だ
しなみチェックもできます☆

<パトロール状況>



カラーコーンで区分されていて危険箇所・注意箇所が、すぐにわかって良いですね☆



手摺が一部なく昇るのに不安を感じましたが…



段差のある場所のため足元に不安を感じましたが…



材料荷上げの際のネットが外れたままになっていましたが…

パトロール中、不安な箇所や気になった箇所を口にする、速やかに対応してくれました。行動力の速さに驚きましたが、慣れた現場でも常に危険箇所を意識できると良いですね！




手摺が補われ安定感がでました☆



板が2枚になり安心して昇り降りできました☆



すぐに直してくれました☆



排水柵のための開口部がありました。一時的なものとのことですが、下に通路があり落下物の危険があるので注意喚起が養生をした方がいいですね。取り急ぎ板で塞いでくれました。



安全通路が設置され歩きやすくなっていましたが一部、段差や不安定な箇所がありました。荷物を運んでいる時など、危険ですので改善をお願いします。



歩くと
グラグラして
怖いなー



電気ケーブルが壁に固定されていてコードがすっきりとしていました。フックも針金で固定されていたので外れる心配がなくて良いですね☆

桁の上も資材がきれいにまとめられていました。

作業点検表にカバーがついており、雨や汚れの保護ができて良いですね☆

現場の各所に創意工夫が見られました



針金で固定されてます



作業点検表

〈現場及び現場周辺の様子〉



交通量の多い幹線道路沿いの現場で作業しています。



事務所から現場まで道路を横断しなければいけません。交通量も多そうなので、指定横断箇所が設けられていることにより、近隣住民の方への配慮と安全につながりますね☆



タイヤ洗い場を設け粉じん対策されていました☆



資材置場もきれいにまとめられ飛散防止も出来ていました☆



注意喚起も多くみられました。



〈パトロール状況〉



パトロールを終えて
全体的にとっても整理整頓されたきれいな現場だと思いました。
ただ、慣れていない人には問題ない箇所も不慣れな私たちには「怖い」と感じる箇所がありました。

『5S運動実施中』なので、「しつけ=ルールを守る」を徹底し基本に忠実に安全に努めてほしいです。
お忙しい中、ご対応頂きありがとうございました。
ご安全に！！

〈今回のパトロールメンバー〉
(大阪支店) 沖・田野原・升田

以上、FLOWERSからの報告でした。