

延命配水池

ABEせーふてい
FLOWERS

所管支店	九州支店
工事名	大牟田市延命配水池更新工事
発注者名	大牟田市企業局
担当者	現場代理人：松尾 裕太 監理技術者：森 智宏 担当：西田 匠吾
工事場所	福岡県大牟田市昭和町地内外
工事概要	工期：平成30年3月30日～令和5年3月31日

同心円型高架2重タンク 有効容量 $V_e=4,500\text{m}^3$ （内槽： $2,266\text{m}^3$ 、外槽： $2,284\text{m}^3$ ）

内径 $D_1=17.000\text{m}$ （内槽）、 $D_2=24.600\text{m}$ （外槽）、有効水深 $H_e=10.000\text{m}$ （内外槽）、全水深 $H=10.150\text{m}$ （内外槽）

屋根形式：エアードーム工法（内槽）、スラブ屋根（外槽）

仮設道路築造工事、場内整備工事、配管布設工事、公園整備工事、弁室・電気室築造工事、

既設配水池撤去工事、既設配管充填工事

<現場位置図>



本工事は、併用開始から約50年経過している延命配水池の更新工事です。

施工箇所は、延命公園内であり公園利用者が常に内在している。周辺には体育館・球場・グラウンド等が隣接しており、周辺環境への配慮及び一般車両や公園利用者に対する対策を十分に行う必要があります。

進捗率はパトロール時点で24%です。

<現場全景>



<当日の作業内容>

☆場内整備工事：配水池床堀
残土搬出

結果報告

<現場事務所の様子>





AED、救急箱の設置が
しっかりとしてありました。
入口付近に設置されていたため
緊急時にすぐ持ち出せるように
なっていますね！



Good!



感染症対策として、検温表
を作成し毎日記入されてい
ました☆
継続をお願いします！



57期に変更してください。

×事務所内、安全掲示板の掲示物を最新の
ものに変えましょう！



事務所



倉庫



休憩所



喫煙所



◎事務所内のデスク周りは感染対策も
 されていて、整理整頓されていました。

↓ ですが...

×事務所内の水回り、喫煙所はゴミが
 捨てられていなかった。
 休憩所や倉庫は整理整頓ができていな
 かった。

清掃及び整理整頓を実施してください。



事務所



喫煙所



休憩所



消火器・火元責任者の表示が
 しっかりと確認できました。

<現場および現場周辺の様子>



立入禁止の柵や表示がされており、第三者に対する対策を行っていました。



現場に喫煙スペースがありました。が、消火器の前に荷物が置いてあった為すぐに持ち出すことが出来るように撤去してください。
火元責任者の表示が未記入です。責任者名の表示をお願いします。



手すりに幅木があり、安全対策を行っていましたが、一部幅木がない箇所があります。資材等の落下の危険があるため設置をお願いします。





足場と足場の隙間になっている所を板で養生し安全対策を行っていましたが、板が設置されていない箇所もありました。資材等の落下の危険もあるため、全ての箇所への設置をお願いします。

<パトロール状況>



今回のパトロールは本社から新人2名、九州支店から新人1名が参加し、とても興味深くパトロールをさせていただきました。施工場所が公園内ということもあり公園利用者や、周辺環境への配慮を感じました。完工まで事故・災害のないように引き続き気を付けて作業をお願いします！お忙しい中、ご対応くださりありがとうございました。



<今回のパトロールメンバー>

山口・廣中・坂本・山田・小森

以上、FLOWERSからの報告でした。