

# 三遠道路6号橋



所管支店	中部支店
工事名	令和4年度 三遠道路PC上部工事
発注者名	国土交通省 中部地方整備局 浜松河川国道事務所
担当者	現場代理人：川中 明 監理技術者：大澤 雄司 担当：小野木 健治・日比野 正博・荒川 晟司
工事場所	愛知県北設楽郡東栄町三輪～愛知県新城市川合
工事概要	【東栄2号橋】プレキャスト方式PC単純T桁橋、桁 11本 橋長 23.000m、支間長 22.200m、全幅員 10.500m 【新城6号橋】プレキャスト方式PC単純T桁橋、桁 3本 橋長 27.500m、支間長 26.660m、全幅員 10.496m

<現場位置図>



三遠南信自動車道は、新東名高速道路と中央自動車道をつなぎ、広域ネットワークを構築するとともに、災害に強い道路機能の確保、救急医療活動の支援、地域活性化の支援を目的としています。

工事進捗率は  
2023年2月17日時点で  
90.8%でした。

<架設状況>



東栄2号橋



新城6号橋

<当日の作業内容>

東栄2号橋：仕上げ、A1足場解体

新城6号橋：床版コンクリート養生

結果報告

<現場事務所の様子>



事務所に入るとまず、体温計、消毒が用意されていました。コロナ対策がバッチリです☆

OK



掲示物は最新の状態で、綺麗に掲示されていました。



救急箱は表示も大きく、見つけやすい場所に設置されていました。



血圧計が入りに常備されており、自分で自分の健康状態を把握でき、安心して作業を行う事が出来るようになっていました。

OK



事務所・休憩所では分別の分かりやすいゴミ箱を使用されていて、しっかりと分別ができていました。また、全体的に整理整頓が行き届いていました。



事務所の外側に分かりやすく掲示されていました。日頃から目に入る場所に掲示されていたので、いざというときに冷静に対応できそうです。



災害が起きる前や、想定外の災害が起きてしまった時に、すぐに活用できるようになっています。



事務所に火元責任者の表示が無かったので表示をお願いします。



<現場および現場周辺の様子>

東栄2号橋



至る所に注意喚起の掲示があり、意識して作業を行うことが出来ますね!



男性用・女性用  
どちらもとても  
綺麗に清掃され  
ていました。



女性用トイレは外から見えないように囲われており、女性作業員への配慮を感じました。



カラーコーンが適切に使用されていました。



整理整頓が行き届いています。



資材置場

安全通路



立入禁止




OK



休憩所の分煙もバッチリです!

OK



倉庫内も整理整頓が出来ています。

OK



休憩所では火元責任者の表示が確認できました!



どこの工事をどれくらいの期間行うのか、現場付近を通る方に分かる掲示物が貼られていました。地域の方へのイメージアップに繋がります。



・産廃ボックス内の物があふれており、分別がしっかり出来ていませんでした。

・ボックス周辺には鉄くすが散乱しており見栄えが悪かったので鉄くす用のボックスに片付けてください。また、隣が一般道路なのでネットをしっかり張って飛散防止をしてください。



改善をお願いします



## 新城 6 号 橋



カラーコーンは適切に使用されていました。どこを見ても整理整頓が行き届いて良かったです。とてもスッキリとした印象でした。



## 新城 6 号 橋 休憩所




- ◎ 整理整頓が出来ていました。
- ◎ 救急箱の表示も大きく分かりやすいです。
- ◎ コロナ対策もバッチリ！



掲示物は事務所と同様、最新の状態で綺麗に掲示されていました。



分煙もできており、火元責任者の表示も確認が出来ました。



安全掲示板の『安全十訓』に再発防止対策の2項目が追加されていました。現場の危険性や安全に対する意識を再確認・共有することができ、事故や災害を防ぐことに繋がりますね！



<パトロール状況>



お忙しい中ご対応いただきありがとうございました！  
まだまだ寒い日が続きます。体調管理に気を付けてください☆

完工まで無事故無災害で、ご安全に！



<今回のパトロールメンバー> 横山・岡田・平田

以上、FLOWERSからの報告でした。